Pulvérisateur Aquamix 2 %

Mode d‘emploi

A l’aide du pulvérisateur Aquamix vous pourrez répandre les nématodes rapidement et facilement sur les pelouses ou dans le sol.

Le pulvérisateur contient 1 litre de solution de nématodes stocké dans le réservoir. Raccordé au tuyau d’arrosage le mélange s’effectue avec l’eau qui passe par le mélangeur. Il faut environ 50 litres d’eau et environ 10 minutes pour l'épandage (20 ml de solution de nématodes par litre d'eau).

Construction:

1. Mélangeur avec pomme d’arrosage
2. Pistolet d‘aspersion
3. Réservoir de 1,25 litres
4. Raccord du tuyau 1¼‘‘
5. Filtre



Phase 1: Arroser le gazon

Vous pouvez utiliser le pulvérisateur Aquamix pour l’arrosage. Dévisser et remplir le réservoir avec un litre d’eau. Visser le réservoir et brancher le pulvérisateur au tuyau d’arrosage. Arroser régulièrement la surface à traiter. Lorsque le réservoir du pulvérisateur est vide, la surface arrosée doit représenter 50 m^2.

Phase 2: Mélanger les nématodes

Préalablement au mélange, s’assurer que la surface à traiter soit arrosée au cours d’un plein de réservoir. Suivant le cas, il sera nécessaire d’augmenter la vitesse de marche ou de réduire de moitié la dose de nématodes !

Diluer le contenu entier du sachet de nématodes dans un seau contenant la quantité d’eau appropriée (voir tableau ci-dessous). Bien agiter la solution et verser un litre dans le réservoir du pulvérisateur. Visser le réservoir et commencer l’application.

La solution de nématodes doit être utilisée dans la demi-heure suivant sa préparation. Agiter toutes les 10 minutes pour éviter que les nématodes ne sédimentent.

Taille des sachets	*Surface à traiter*	*Quantité d'eau pour la dilution*
10 Millions	20 m^2	400 ml
25 Millions	50 m^2	1 litre
50 Millions	100 m^2	2 litres

L'utilisation d'une plus grande quantité d'eau ne représente aucun inconvénient !

Phase 3: Epandage de la solution de nématodes

Raccorder le pulvérisateur au tuyau d'arrosage. Ouvrir le robinet et procéder à l'arrosage de manière régulière. Commencer par les surfaces les plus affectées et continuer en vous éloignant vers l'extérieur. Lorsque le pulvérisateur est presque vide toute la surface à traiter doit être recouverte.

Phase 4: Arrosage final

Aussitôt l'épandage terminé, arroser la surface traitée pour laver les nématodes restés accrochés aux plantes pour les faire pénétrer dans le sol.

Utiliser le pulvérisateur en le remplissant avec de l'eau claire. Arroser plusieurs fois la surface traitée.

Important !

Bien nettoyer le pulvérisateur à l'eau claire après chaque utilisation.

Il est possible d'utiliser le pulvérisateur pour répandre de l'engrais liquide. Tenir compte du mode d'emploi d'utilisation de chaque engrais.

Dosage pour l'application d'engrais liquide :

concentration souhaitée	2 %	1 %	0,5 %	0,1 %
pour 50 litres	1 l de produit pas d'eau	0,5 l de produit 0,5 l d'eau	0,25 l de produit 0,75 l d'eau	50 ml de produit 950 ml d'eau

e-nema®
Gesellschaft für Biotechnologie und biologischen Pflanzenschutz mbH
Klausdorfer Str. 28-36 Tel. +49 43 07 82 95 0 info@e-nema.de
D-24223 Schwentinental Fax +49 43 07 82 95 14 www.e-nema.de